

1



Požadavky na nové betonové podlahy:

- Čerstvě položená betonová podlaha.

Návod Lithurin IIS pro postupné nanesení vodotěsné impregnace na nově položené podlahy, a také jako posilující impregnace pro staré podlahy:

(Nová podlaha) Aplikujte ihned po konečném (finálním) natírání.
(Staré podlahy) Aplikujte po důkladném čištění (viz Příprava povrchu).

1. Naneste materiál jemným kartáčem a stále vtírejte pro zlepšení absorpce. Nechte povrch vlhký po dobu 15-20 minut (při +10-12 °C). Pokud povrch začne schnout, se musí nalít více Lithurin® IIS. Ujistěte se, že v průběhu zpracování formace nezůstaly suché skvrny. Při dlouhodobém zpracování se materiál může stát lepkavý, zvláště při vysokých teplotách.
2. Gumovou stěrkou se odstraní většina materiálu, dokud je to v kapalném stavu.
3. Naneste tenkou vrstvu Lithurin® IIS kartáčem nebo mopem pro vytvoření povrchového povlaku.

Postupujte podle pokynů k zajištění řádného toku materiálu. Při nízkých teplotách se roztok absorbuje déle, narozdíl od vysokých teplot.

2



Spotřeba:

- Povrch, pomocí strojů: cca 0,15 l/m².



UPOZORNĚNÍ!

Lithurin® I

Povrch je úplně bílý?

1. Povrch byl oprašený před aplikací - Lithurin® vstupuje do reakce s betonovým prachem;
2. Příliš mnoho materiálu, podlaha není schopná absorbovat kapalinu (roztok) jelikož zaschlá na povrchu;
3. Povrchové póry jsou uzavřeny (možná byla ovlivněná impregnací);

Bílé skvrny na povrchu?

- Příliš mnoho materiálu, tvoří kaluže, které vysychají na povrchu;

Řešení: Pokud možno, je potřeba co nejdříve vyčistit povrch štětkem nebo čistícím strojem a čistou vodou.

Lithurin® IIS

Povrch betonu je matný?

- Používali jste příliš málo materiálu;

Řešení: Naneste vrstvu Lithurin® IIS, použijte polovinu požadovaného množství (od 0,05 do 0,08 l/m²).

Povrch je úplně bílý?

1. Bylo aplikováno příliš mnoho materiálu, beton není schopen absorbovat veškerou tekutinu, je vyschlá na povrchu;
2. Povrchové póry jsou uzavřeny (možná byla ovlivněná impregnací);

Bílé skvrny na povrchu?

- Příliš mnoho materiálu, vytváří se kaluže, schnou na povrchu;

Řešení: Pokud možno co nejdříve vyčistěte povrch pomocí štětce nebo čistícího stroje a čisté vody.

Pozor! Před zpracováním povrchu impregnací Lithurin IIS, nezapomeňte odstranit případné usazeniny z Lithurin I. Po impregnaci Lithurin® IIS a Lithurin® I jde velmi těžko odstranit.

ab lindec® se snaží poskytovat správné informace o technických vlastnostech a použití materiálu. Nicméně, vzhledem k tomu, že ab lindec® nemůže kontrolovat proces přípravy a aplikaci materiálů, stejně jako podmínky pro aplikaci, ab lindec® neodpovídá.

ab lindec® je zodpovědný pouze za kvalitu výrobku v době dodání.