

1



2



### Los Requisitos del piso recién hechos

- Recién vertido y bien fratasado.

### Instrucciones para Lithurin® IIS como líquido de curado o como sellador en un solo paso en suelos antiguos.

(Suelos nuevos) Aplicar tan pronto como sea posible después de fratar.  
(Suelos viejos) Aplicar después de limpiar el suelo bien (ver preparación del suelo).

1. Trabajar el material con un cepillo de pelo de cerda suave, para asegurar una buena absorción y penetración en el suelo. Mantenga el suelo húmedo (a + 10-12 C) durante 15-20 minutos. Si el suelo se seca antes de tiempo, aplicad más Lithurin® II Especial. Asegúrese que ninguna parte del suelo se seque durante el tiempo de absorción. El material se pone pegajoso, si se deja encharcado durante demasiado tiempo, especialmente en altas temperaturas.
2. Quitar el material en exceso con llana de goma mientras el material está en forma líquida.
3. Después aplicar otra capa fina de Lithurin® IIS, con un cepillo o escoba para crear una película fina.

Para asegurarse de que el suelo reciba la cantidad correcta de material, se debe seguir las instrucciones.

En ciertas condiciones, como por ejemplo temperaturas bajas, el tiempo de absorción es más largo y en temperaturas más altas, más cortos.

### Consumo

- En superficies bien fratasadas unos 0,15 lit/m<sup>2</sup>

## Tener en cuenta lo siguiente

### Lithurin® I

#### ¿La superficie es completamente blanco?

1. No se ha limpiado suficientemente bien y Lithurin® I ha reaccionado en el polvo en la superficie.
2. Se ha aplicado demasiado material. El suelo no puede absorber todo el material y se haya secado en la superficie.
3. La superficie está cerrado. El agente de curado no se ha eliminado.

#### ¿Manchas blancas?

- Exceso de material en charcos. El material se ha secado en la superficie.

#### ¿Cómo resolver?

Limpiar y fregar la superficie con agua y pad abrasivo, tan pronto como sea posible.

### Lithurin® IIS

#### ¿La superficie ha quedado mate?

- Falta de material.

#### ¿Cómo resolver el problema?

Reaplicar con la mitad de consumo.

#### ¿La superficie ha quedado blanca?

1. Se ha aplicado material en exceso. El suelo no puede absorber el material y ha secado en la superficie.
2. La superficie esta cerrado. El material de curado, ceras o otros selladores impide la penetración del material.

#### ¿Manchas blancas?

- Charcos de exceso de material. Material seco en la superficie.

#### ¿Cómo resolver el problema?

Fregar con cepillo y agua limpia lo antes posible.

**P.S.!** NUNCA aplicar Lithurin® IIS si hay manchas del Lithurin® I en la superficie. La mancha se quedaría entre las dos aplicaciones y no se puede quitar.

*ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin embargo, mientras ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser responsable de la aplicación. Sólo se responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.*