

ANKOM
2012 -06- 14Lin-pro Sverige AB
Box 5
421 21 V.FrölundaBeställare: Thomas Voeler
Uppdrag: Avgasprovning av 2 st Honda motorerProvningsdatum: 2012-06-12
Provningen utförd: hos kunden på Femvägsskålen 5 Västra Frölunda.
Referensmätare: Opus 40 D S/N Låne 4
Provningen utförd av: Ulf BrandinHonda GX 620 20 hk
med katalysatorHonda GX 670 24hk
utan katalysator**Mätresultat**vid 1300 rpm
CO 1,39 vol %
HC 113 vol ppm
CO₂ 11,0 vol %
O₂ 4,45 vol %vid 1300 rpm
CO 0,77 vol %
HC 64 vol ppm
CO₂ 11,9 vol %
O₂ 3,66 vol %vid 3700 rpm/ 350 °C
CO 0,47 vol %
HC 27 vol ppm
CO₂ 2,3 vol %
O₂ 17,04 vol %vid 3700 rpm/ 275 °C
CO 3,86 vol %
HC 76 vol ppm
CO₂ 6,7 vol %
O₂ 8,07 vol %